

## つくば市議会

📄 テンプレート

## 様式3 情報収集連絡表

作成者 | 小野泰宏 全議員

## 報告日時

2023.12.05 (火)

14:19

## 報告議員名

小野泰宏

## 発生場所

本報告の対象位置です。

つくば千代田線 太田橋 大曽根側土手付近

## 発生日時

2023.12.05 (火)

14:20

## 発生概況

本報告の詳細内容です。

土手の一部が崩落・陥没して、今後、雨が降り続くと河川から水が漏れ出す恐れがある。橋の手前県道が、一部陥没している。車両通行は、かろうじてできるが、大型車の通行は、困難な状況。

## 被害関連情報の添付

添付ファイル





---

**死傷者被害状況 死者(人)**

現在のところ、なし。

---

**死傷者被害状況 負傷者(人)**

現在のところ、なし。

---

**死傷者被害状況 不明(人)**

現在のところ、なし。

---

**住家被害状況 全壊(件)**

現在のところ、なし。

### 住家被害状況 半壊(件)

現在のところ、なし。

### 住家被害状況 一部損壊(件)

現在のところ、なし。

### 住家被害状況 床上浸水(件)

現在のところ、なし。

### 住家被害状況 床下浸水(件)

現在のところ、なし。

### 応急対策状況

土手崩落・陥没地点をブルーシートで覆った。しかし、応急措置のため、今後、雨が降り続いた場合、陥没地点から、水が田畑に流入する恐れがある。県道は、陥没している箇所には、注意喚起のコーンが置いてある。

### 市民の避難状況

家屋からは、離れているため、現在は様子を見ている。天候次第で、避難の必要あり。

### 市民の要望

県道の穴埋めを早急にしてほしい。そして、土手の復旧。また、今後の防災のため、土手のかさ上げも、できればお願いしたい。